

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
по физической культуре, спорту,
молодежной политике
администрации Гурьевского
муниципального округа

Каргополова Т.С.
«20» февраля 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ ДО
«СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО

Тропин А.Е.
«20» февраля 2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ И ФРАСТРУКТУРЫ

**на доступность инвалидов
и маломобильных людей**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего»
Гурьевского муниципального округа
(МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)
Наименование объекта спорта

г.Гурьевск 2023г.

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности» объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов.

Состояние объекта оценено как не предназначен для посещения инвалидами (X).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение капитальных ремонтных работ по обустройству здания для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью обеспечивающих их доступность в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2012
- организация ситуационной помощи инвалиду (другому мобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, в (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г – инвалиды с нарушениями слуха

К – инвалиды передвигающиеся на креслах - колясках

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
(ОДА)

С – инвалиды с нарушениями зрения

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП – доступно полностью

ДП-В - доступно полностью всем

ДП-И - доступно полностью избирательно

ДЧ - доступно частично

ДЧ-В - доступно частично всем

ДЧ-И - доступно частично избирательно

ДУ - доступно условно

«ВНД» - временно не доступно

«Х» - не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» - Доступность всех зон - универсальная

«Б» - Доступны специально выведенные участки и помещения

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» - не организована доступность

«ТСР» - технические средства реабилитации

«МГН» - маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Начальник Управления
по физической культуре, спорту,
молодежной политике
администрации Гурьевского
муниципального округа
Каргополова Т.С.

Директор МБУ «СШ им. Б.В.
Непомнящего» ГМО
Тропин А.Е.

Специалист по ОТ МБУ ДО «СШ им. Б.В.
Непомнящего» ГМО
Савинова Е.П.

Прилагаемые документы:

Фотографии – 27 шт.

Копии документов: план – 2л., удостоверение о повышении квалификации – 1л.

А.Е. Тропин
« 20 » февраля 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего»
Гурьевского муниципального округа
(МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа
- 1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: один этаж, 371,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1889 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1969г., последнего капитального ремонта: 01.09.2004г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2024г., капитального – 01.07.2027г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа (МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ 652782, Кемеровская область, Гурьевский округ, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
- 1.8. Основание для пользования объектом (аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, не государственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, бюджетная): бюджетная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РФ 652782, Кемеровская область, Гурьевский округ, г.Гурьевск, ул. Кирова, 46, тел. 8(384)6354245, эл. почта tol38463@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: физкультура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг: физкультура и спорт

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: с 8 до 18 лет
- 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6. Плановая мощность посещаемости: 35 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Горторг» № 108

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: есть
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: путь движения широкий, с подъемом

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (выход) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как: ДЧ-И

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (выход) в здание	Требуется кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется кап.ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

4.2.Период проведения работ - текущий ремонт: 01.07.2024г., капитальный ремонт: 01.07.2027г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется: требуется текущий и капитальный ремонт.

4.5.Информация размещена на официальном сайте МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО: dusch95yug.ucoz.ru, сайт «Жить вместе».
Специалист – Е.П. Савинова, тел. 8(384)6350008.

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Акта обследования объекта: № 1 от «20» февраля 2023г.

2.Анкеты (информации об объекте): № 1 от «20» февраля 2023г.

А.Е. Тропин
« 20 » февраля 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего»
Гурьевского муниципального округа
(МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа
- 1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: один этаж, 371.1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1889 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1969 г., последнего капитального ремонта: 01.09.2004г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2024г., капитального – 01.07.2027г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа (МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ 652782, Кемеровская область, Гурьевский округ, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
- 1.8. Основание для пользования объектом (аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, не государственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, бюджетная): бюджетная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РФ 652782, Кемеровская область, Гурьевский округ, г.Гурьевск, ул. Кирова, 46, тел. 8(384)6354245, эл. почта mol38463@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: физкультура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг: физкультура и спорт

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: с 8 до 18 лет
 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: -
 2.6. Плановая мощность посещаемости: 35 человек в день
 2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Горторг» № 108

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400м.
 3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 3.2.4. Перекрестки: есть
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует
 3.2.6. Перепады высоты на пути: путь движения широкий, с подъемом

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (выход) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как: ДЧ-И

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (выход) в здание	Требуется кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется кап.ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

4.2.Период проведения работ - текущий ремонт: 01.07.2024г., капитальный ремонт: 01.07.2027г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется: требуется текущий и капитальный ремонт.

4.5. Информация размещена на официальном сайте МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО: dusch95qur.ucoz.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«СШ им. Б.В.Непомнящего» ГМО

А.Е. Тропин
« 20 » февраля 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего»
Гурьевского муниципального округа
(МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Кемеровская область
МБУ ДО «СШ им. Б.В.
Непомнящего» ГМО

«20» февраля 2023г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа
- 1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: один этаж, 371.1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1889 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1969 кв.м., последнего капитального ремонта: 01.09.2004г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2024г., капитального – 01.07.2027г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа (МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ 652782, Кемеровская область, Гурьевский округ, г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
- 1.8. Основание для пользования объектом (аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, не государственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, бюджетная): бюджетная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РФ 652782, Кемеровская область. Гурьевский округ, г.Гурьевск, ул. Кирова, 46, тел. 8(384)6354245, эл. почта tel38463@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: физкультура и спорт
2.2 Виды оказываемых услуг: физкультура и спорт
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: с 8 до 18 лет
2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: -
2.6 Плановая мощность посещаемости: 35 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Горторг» № 108

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400м.
3.2.2 Время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует
3.2.6 Перепады высоты на пути: путь движения широкий, с подъемом

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)	№23,24,25
2	Вход (выход) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	№4,8,23,26

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У, О)	№4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№2,5,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У)	

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как: ДЧ-И

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (выход) в здание	Требуется кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется кап.ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

4.2.Период проведения работ - текущий ремонт: 01.07.2024г., капитальный ремонт: 01.07.2027г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется: требуется текущий и капитальный ремонт.

4.5. Информация размещена на официальном сайте МБУ ДО «СШ им. Б.В. Бельянского» ГМО: dusch95qyr.ucoz.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования количество фотографий:

1.Территории прилегающей к объекту – 3 шт.

2.Вход (выход в здание) Путей движения в здании - 4 шт.

3.Пути движения в здании – 3 шт.

4.Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – 3шт.

5.Санитарно – гигиенические помещения – 0шт.

6. Система информации на объекте – 0 шт.

Результаты фотофиксации на объекте в общем количестве: 27 шт.

Позтажный план: на 2л.


Представитель организации
расположенной на объекте

Директор МБУ ДО «СШ им. Б.В.
Непомнящего» ГМО
Тропин А.Е.

Члены рабочей группы:

Начальник Управления
по физической культуре, спорту,
молодежной политике
администрации Гурьевского
муниципального округа
Каргополова Т.С.

Специалист по ОТ
МБУ ДО «СШ им. Б.В.
Непомнящего» ГМО
Савинова Е.П.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от «20» февраля 2023г.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г. Салаир, ул. Кооперативная, 1А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – структурного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (выходы) на территорию	есть	№4,8,23,26	Не соответствует для МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Путь (пути) движения на территории	есть	№24,25,27	Поверхность пути из твердых материалов, но не ровное, имеются зазоры	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Лестница (наружная)	есть	№23, 25	Не соответствует для МГН	С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№23,24,25	-

Комментарии к заключению: ДУ

Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание
МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – структурного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Выход (наружная)	есть	№23,25	Не соответствует для МГН	С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Выход (наружный)	нет	-	-	-	Технически не возможно	-
Выходная площадка (перед дверью)	есть	№23	Не соответствует для МГН	С, Г, У, К, О	Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
Дверь (площадка)	есть	№8,23	Не соответствует для МГН	С, Г, У, К, О	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Пандус	есть	№8	Нет дренажной и водосборной решетки	К, О, Г, С, У	Приобрести, прикрепить	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Выход (выход) в здание	ДУ	№23,28	Произвести капитальные ремонтные работы по входов (выходов) в здание

Комментарии к заключению: ДУ

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от «20» февраля 2023г.

Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – конструктивного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Лестничная клетка, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№2,5,7	Не соответствует для МГН	Г, К, О, С, У	Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
Лифты (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
Эскапаторы (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
Информационный (или звуковой)	нет	-	-	-	-	-
Двери	есть	№8,23,26	Не соответствует для МГН	Г, К, О, С, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	есть	№4,26	Не соответствует для МГН	Г, К, О, С, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	№4,26	Произвести капитальные ремонтные работы по оборудованию путей эвакуации

Комментарии к заключению: ДУ

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от «20» февраля 2023г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – структурного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Общественная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
Зона формы обслуживания	нет	-	-	-	-	-
Зона целевого назначения	нет	-	-	-	-	-
Маршрут обслуживания с применением по маршруту	есть	№5,7 8	Не соответствует для МГН	К,О,С,Г,У	Привести в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт
Зона индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания	ВНД	№1,3,10,22	Капитальный ремонт

Комментарии к заключению: ВНД

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от «20» февраля 2023г.

Результаты обследования:
5.Санитарно – гигиенических помещений
МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	Есть	№14,15	Не соответствует для МГН	Г,К,О,С, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Душевая / ванная комната	Есть	№13,16	Не соответствует для МГН	Г,К,О,С, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт
Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	Не соответствует для МГН	Г,К,О,С, У	Привести в соответствие с требованиями	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД	№13,14,15,16	Произвести капитальные ремонтные работы по оборудованию бытовой комнаты (гардеробной), туалетов и душевых

Комментарии к заключению: ВНД

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от «20» февраля 2023г.

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ ДО «СШ им. Б.В. Непомнящего» ГМО
г.Салаир, ул. Кооперативная, 1А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	Нет	-	Не соответствует для МГН	Г, К, О, С	Привести в соответствии с требованиями	Текущий ремонт
Акустические средства	Нет	-	Не соответствует для МГН	С, К, О, У	Привести в соответствии с требованиями	Текущий ремонт
Тактильные средства	Нет	-	Не соответствует для МГН	С, Г	Привести в соответствии с требованиями	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение, № фото	Рекомендации по адаптации (виды работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Системы информации	ВНД	-	-

Комментарии к заключению: ВНД